

報告書記載		対応策等記載	
学校名	上目黒小学校	所属	
記載者		担当者名	
連絡先		連絡先	

通学路危険箇所等報告書兼対策一覧表(令和7年度)

学校・PTA等記載欄					関係機関対応等記載欄		区ウェブサイト公表							
番号	通学路の危険・要注意箇所 (住所等も記載)	通学路の状況・危険内容	新規 継続	備考 (具体的な要望等)	改善要望先	対応策等	番号	通学路の危険・要注意箇所 (住所等も記載)	通学路の状況・危険内容	継続・新規 (凡例)	改善要望先 (凡例)	対応策等(赤字は掲載しない理由)	掲載	地図
1	五本木1丁目9 高架下から石材屋にかけての通り	狭い道を自転車やバイクがスピードを出している。 交通量も多く、見通しが悪い	新規	減速マークの表示要望	学校 みどり土木政策課	私道であるため、区による対応は困難です。	1	五本木一丁目9番 高架下から石材屋にかけての通り	狭い道を自転車やバイクがスピードを出している。 交通量も多く、見通しが悪い。 減速マークの道路標示を要望。	新	1 2	私道であるため、区で道路標示を設置することはできません。 児童がこの道を通行の際は車両に気を付けるよう注意喚起をお願いします。	○	○
2	五本木1丁目31-5 洋菓子屋付近	交通量が多いにも関わらず、道が狭く人が多い。バスなど大型車も通るためガードレールがあると安全。	新規	ガードレールは道幅的に難しいと思うので、グリーンベルトが目立つよう塗り直し要望口	みどり土木公園課	令和7年度実施予定 現地を点検したところ、グリーンベルトの塗り直しについては経過観察とし、区画線等の塗り直しを行います。	2	五本木一丁目31番5号 洋菓子屋付近	交通量が多いにも関わらず、道が狭く人が多い。バスなど大型車も通るためガードレールがあると安全だがガードレールは道幅的に難しいと思う。 グリーンベルトの塗り直しを要望。	新	2	現地確認の結果、グリーンベルトの塗り直しについては経過観察としますが、区画線等の塗り直しを行います。	○	○
3	祐天寺2丁目14-3付近 銀行ATMと食堂の間、信用金庫付近	両サイドに路上駐車が多い	新規	違法駐車、駐輪の取り締まり要望	目黒警察署	パトロールと取締りを実施します。	3	祐天寺二丁目14番3号付近 銀行ATMと食堂の間、信用金庫付近	両サイドに路上駐車が多い。 違法駐車・駐輪の取締りが必要。	新	4	違法駐車・駐輪について、パトロールと取締りを実施します。	○	○
4	五本木1丁目10 カーブした急勾配の高架下	テラ通りへ向かって坂を自転車が逆走して上がってくる。 テラ通りからの左車線(線路の下)に車が駐停車している時があり、テラ通りから見通しが悪くは見えませんが自転車の場合は危険。	継続	歩道を狭め看板も隠している植栽の剪定要望 高架下に自転車の左側通行を促す看板要望	土木管理課	植栽剪定するよう所有者へ指導を行う	4	五本木一丁目10番 カーブした急勾配の高架下	テラ通りへ向かって坂を自転車が逆走して上がってくる。 テラ通りからの左車線(線路の下)に車が駐停車している時があり、テラ通りから見通しが悪くは見えませんが自転車の場合は危険。 植栽が歩道を狭め看板を隠しているため剪定を要望。	継	2	植栽剪定するよう所有者へ指導を行います。	○	○
5	祐天寺1丁目21-18 日本語学校のカーブ	視界が悪くカーブを曲がる際はスピードを出す自動車や自転車などの対向車に注意が必要。	新規	グリーンベルトの設置要望	学校 みどり土木政策課	当該地はブロック舗装となっているため、上からグリーンベルト等の施工は困難です。 学校から児童へ車両に注意するよう指導をお願いします。	5	祐天寺一丁目21番18号 日本語学校のカーブ	視界が悪くカーブを曲がる際はスピードを出す自動車や自転車などの対向車に注意が必要。 グリーンベルトの設置を要望。	新	1 2	当該地はブロック舗装となっているため、上からグリーンベルト等の施工は困難です。 車両に注意して通行するよう、学校から児童へ指導をお願いします。	○	○
6	上目黒4丁目12-9 酒屋前	交通量が多い割に、横断歩道がない	新規	グリーンベルトの設置要望口	みどり土木政策課	関係機関で対応の可否を含め、対応策等について検討します。	6	上目黒四丁目12番9号 酒屋前	交通量が多い割に、横断歩道がない。 グリーンベルトの設置を要望。	新	2	関係機関で対応の可否を含め、対応策等について検討します。	○	○

通学路危険箇所等報告書兼対策一覧表(令和7年度)

報告書記載		対策等記載	
学校名	上目黒小学校	所属	
記載者		担当者名	
連絡先		連絡先	

学校・PTA等記載欄				関係機関対応等記載欄		区ウェブサイト公表								
番号	通学路の危険・要注意箇所 (住所等も記載)	通学路の状況・危険内容	新規 継続 備考 (具体的な要望等)	改善要望先	対応策等	番号	通学路の危険・要注意箇所 (住所等も記載)	通学路の状況・危険内容	継続・新規 (凡例)	改善要望先 (凡例)	対応策等(赤字は掲載しない理由)	掲載	地図	
7	上目黒4丁目6付近	狭い道が多く、自転車や車とスレスレで配達ドライバーがスピードを出していることが多い	新規	減速マークの表示要望	道路公園サービス事務所		7	上目黒四丁目6番付近	狭い道が多く、自転車や車とスレスレで配達ドライバーがスピードを出していることが多い。減速マークの新設を希望。	新	2	路面標示を増やすことで、他の路面標示等に注意が向かなくなる可能性があるため車両の減速マークの敷設は見送りますが、既設の路面標示の塗り直しを検討します。	○	○
8	上目黒4丁目21-13 上目黒4丁目郵便局付近	車と自転車の交通量多い スピードを出している車が多い	新規	減速マークの表示要望	道路公園サービス事務所		8	上目黒四丁目21番13号 上目黒4丁目郵便局付近	車と自転車の交通量多い スピードを出している車が多い。減速マークの新設を希望。	新	2	路面標示を増やすことで、他の路面標示等に注意が向かなくなる可能性があるため車両の減速マークの敷設は見送りますが、既設の路面標示の塗り直しを検討します。	○	○
9	上目黒4丁目1-18 洋菓子屋の角	見通しの悪い交差点で交通量が多く、車・バイク・自転車はスピードを出していることが多い 車の事故が多い	新規	徐行運転や一時停止の徹底要望	目黒警察署	パトロールと取締りを実施します。	9	上目黒四丁目1番18号 洋菓子屋の角	見通しの悪い交差点で交通量が多く、車・バイク・自転車はスピードを出していることが多い 車の事故が多い。徐行運転や一時停止の徹底を要望。	新	4	交通違反の車両に対するパトロールと取締りを実施します。	○	○
10	中目黒5丁目24付近 駒沢通りからみよし通りに入るところ	見通しが悪く、自転車や子供の飛び出しあり	新規	歩道の「とまれ」マークが消えかかっているため、塗り直し要望	みどり土木政策課	令和7年度実施予定 歩行者ストップマークの塗り直しを行います。	10	中目黒五丁目24番付近 駒沢通りからみよし通りに入るところ	見通しが悪く、自転車や子供の飛び出しあり。 歩道の歩行者ストップマークの塗り直しを要望。	新	2	歩行者ストップマークの塗り直しを実施します。	○	○
11	祐天寺2丁目2から7 祐天寺駅～目黒税務署前 交差点 祐天寺商店街バス通り	交通量が多く、駐停車の車両も多い。 車道と歩道が分かれておらず、横断歩道もない。	新規	グリーンベルトの設置要望(ロータリー近く、塗装されていないところあり)	みどり土木政策課	令和7年度実施予定 現地を点検したところ、グリーンベルトの塗り直しについては経過観察とし、区画線等の塗り直しを行います。	11	祐天寺二丁目2番から7番 祐天寺駅～目黒税務署前 交差点 祐天寺商店街バス通り	交通量が多く、駐停車の車両も多い。 車道と歩道が分かれておらず、横断歩道もない。 グリーンベルトの設置を要望。	新	2	現地確認の結果、グリーンベルトの塗り直しについては経過観察としますが、区画線等の塗り直しを行います。	○	○
12	五本木1丁目-11から五本木1丁目-23 田切交差点から祐天寺駅に向かうバス通り	交通量が多く、スピードを出す車が多い。 ガードレールがなく大変不安	新規	減速マークの表示要望	道路公園サービス事務所	減速マーク敷設は実施しない(係長判断)理由:安易に路面標示を増やすことで、他の路面標示等に注意が向かなくなる可能性があるため。代替策として路面標示塗り直し等を検討する	12	五本木一丁目11番から五本木一丁目23番 田切交差点から祐天寺駅に向かうバス通り	交通量が多く、スピードを出す車が多い。 ガードレールがなく大変不安。 減速マークの新設を希望。	新	2	路面標示を増やすことで他の路面標示等に注意が向かなくなる可能性があるため車両の減速マークの敷設は見送りますが、既設の路面標示の塗り直しを検討します。	○	○

報告書記載		対応策等記載	
学校名	上目黒小学校	所属	
記載者		担当者名	
連絡先		連絡先	

通学路危険箇所等報告書兼対策一覧表(令和7年度)

学校・PTA等記載欄					関係機関対応等記載欄		区ウェブサイト公表							
番号	通学路の危険・要注意箇所 (住所等も記載)	通学路の状況・危険内容	新規 継続	備考 (具体的な要望等)	改善要望先	対応策等	番号	通学路の危険・要注意箇所 (住所等も記載)	通学路の状況・危険内容	継続・新規 (凡例)	改善要望先 (凡例)	対応策等(赤字は掲載しない理由)	掲載	地図
13	上目黒4丁目42-10付近	信号がない交差点で一時停止しない車が多い	新規	一時停止の徹底、取り締まり要望 通学路標識要望	道路公園サービス事務所 目黒警察署	通学路標識は設置しない(係長判断)理由:通行や交通等に支障をきたす可能性があるため。パトロールと取締りを実施します。	13	上目黒四丁目42番10号付近	信号がない交差点で一時停止しない車が多い。一時停止の徹底と取り締り及び通学路標識を要望。	新	2 4	通学路標識については、通行や交通等に支障をきたす可能性があることから設置を見送ります。交通違反の車両に対するパトロールと取締りを実施します。	○	○
14	上目黒4丁目40付近 五本木通り	交通量が多い。電動キックボードがスピードを出して危険。	新規	危険スピード落とせの巻き看板、減速マークの道路標示など要望	学校 土木管理課 道路公園サービス事務所	危険状況の確認ができなかったため、経過観察とする。減速マーク標示は実施しない(係長判断)理由:安易に路面標示を増やすことで、他の路面標示等に注意が向かなくなる可能性があるため。また、巻き看板の設置の対策も検討しているため。	14	上目黒四丁目40番付近 五本木通り	交通量が多い。電動キックボードがスピードを出して危険。「危険 スピード落とせ」の巻き看板、減速マークの新設を要望。	新	1 2	巻き看板については危険な状況を確認できなかったため経過観察とします。路面標示を増やすことで他の路面標示等に注意が向かなくなる可能性があるため車両の減速マークの敷設は見送ります。電動キックボード等に気を付けて通行するよう学校から児童への注意喚起をお願いします。	○	○
15	上目黒4丁目8 付近 稲荷坂	猛スピードで降りてくるバイクや電動キックボード、自転車に注意が必要。	継続	グリーンベルトの設置要望 減速マークの表示要望	みどり土木政策課 道路公園サービス事務所	関係機関で対応の可否を含め、対応策等について検討します。自転車ストップマーク等の塗り直しを検討する	15	上目黒四丁目8番付近 稲荷坂	猛スピードで降りてくるバイクや電動キックボード、自転車に注意が必要。グリーンベルトと減速マークの新設を要望。	継	2	自転車ストップマークの塗り直し等、関係機関で対応の可否を含め、対応策等について検討します。	○	○
16	上目黒4丁目32と33間	交通量が多く道が細い。車やトラックの抜け道になっており、子どもが壁に沿うように避けている。子どもが通りを抜けて道路を渡る時、車両がスピードを出しているため危険。	継続	グリーンベルトの設置要望 飛び出し注意の看板設置要望	土木管理課 みどり土木政策課	巻き看板すでに設置済み 令和7年度実施予定 隣接道路にグリーンベルトを新設します。	16	上目黒四丁目32番と33番間	交通量が多く道が細い。車やトラックの抜け道になっており、子どもが壁に沿うように避けている。子どもが通りを抜けて道路を渡る時、車両がスピードを出しているため危険。グリーンベルト及び「飛び出し注意」の巻き看板の設置を希望	継	2	巻き看板の設置を行いました。令和7年度に隣接道路にグリーンベルトを新設しました。	○	○
17	上目黒4丁目37-8 上目黒4丁目42との角	ミラーがない	新規	自動車から通学中の児童が見えるよう安全確認のため、ミラー設置要望	学校 道路公園サービス事務所	原則ミラーは車を映す目的で設置するため不可	17	上目黒四丁目37番8号 上目黒四丁目42番との角	自動車から通学中の児童が見えるよう安全確認のため、カーブミラー設置要望。	新	1 2	カーブミラーは原則として車両同士の安全確認のために設置しているため対応できません。車両に注意して通行するよう安全指導をお願いします。	○	○
18	上目黒4丁目30から上目黒4丁目33付近 謡坂からアクセサリーミュージアムの道	カーブで見通しが悪い	新規	徐行運転や減速マークの表示要望	みどり土木政策課	令和7年度実施予定 グリーンベルトを新設します。	18	上目黒四丁目30番から上目黒四丁目33番付近 謡坂からアクセサリーミュージアムの道	カーブで見通しが悪い。徐行運転や減速マークの新設を希望。	新	2	令和7年度にグリーンベルトを新設しました。	○	○

通学路危険箇所等報告書兼対策一覧表(令和7年度)

報告書記載		対応策等記載	
学校名	上目黒小学校	所属	
記載者		担当者名	
連絡先		連絡先	

学校・PTA等記載欄				関係機関対応等記載欄		区ウェブサイト公表							
番号	通学路の危険・要注意箇所 (住所等も記載)	通学路の状況・危険内容	新規 継続 備考 (具体的な要望等)	改善要望先	対応策等	番号	通学路の危険・要注意箇所 (住所等も記載)	通学路の状況・危険内容	継続・新規 (凡例)	改善要望先 (凡例)	対応策等(赤字は掲載しない理由)	掲載	地図
19	祐天寺1丁目26 みよし通り商店街、喫茶店 付近	道が狭いにも関わらず、自転車や 車が多く危険。 歩道がふさがれている車と自転車 の飛び出しが多い コインパーキ ングを利用する車の出入り多い。	新規 グリーンベルトの設置 要望 白線が消えてい るところが多いため、 白線だけでも塗り直し 要望	みどり土木政策 課	令和7年度実施予定 現地を点検したところ、グリーンベルト の塗り直しについては経過観察とし、 区画線等の塗り直しを行います。また、 併せてキッズゾーン巻き看板を設置し ます。	19	祐天寺一丁目26番 みよし通り商店街、喫茶店 付近	道が狭いにも関わらず、自転車 や車が多く危険。 歩道がふさがれている車と自転 車の飛び出しが多い コインパー キングを利用する車の出入り多 い。 グリーンベルトの設置、白線の塗 り直しを要望。	新	2	現地を点検したところ、グリーンベルト の塗り直しについては経過観察としま す。 区画線等の塗り直しとキッズゾーン巻 き看板の設置については令和7年度に 実施します。	○	○
20	祐天寺2丁目1-6 銀行前	道幅が狭い	新規 歩道が狭いうえに駐輪 スペースの自転車が はみ出てさらに通りに くい。以前は銀行裏に 駐輪スペースがあった ため改善交渉要望	土木管理課	道路上にはみ出した自転車につい ては、危険な状況が確認でき次第、指導 していく	20	祐天寺二丁目1番6号 銀行前	道幅が狭い。 駐輪スペースの自転車がはみ出 てさらに通りにくい。	新	2	道路上にはみ出した自転車につい ては、危険な状況が確認でき次第、指導 を行います。	○	○
21	祐天寺1丁目22付近 銀行裏	道のアスファルトが劣化してこぼ こ	新規 道路の所有者の方に 道路補修していただ くよう交渉要望	学校	学校から直接申し入れを行ってくだ さい。	21	祐天寺一丁目22番付近 銀行裏	道のアスファルトが劣化してこぼ こ。 道路の所有者に道路補修しても らえるよう申し入れを要望。	新	1	私道の補修については、学校から道路 所有者へ直接申し入れを行ってくだ さい。	○	○
22	祐天寺2丁目11付近	車とチャイルドシートに子供を乗 せた自転車との接触事故があっ た	新規 一時停止の徹底、取り 締まり要望	目黒警察署	パトロールと取締りを実施します。	22	祐天寺二丁目11番付近	車とチャイルドシートに子供を乗 せた自転車との接触事故があっ た。 一時停止の徹底、取締りを要望。	新	4	交通違反の車両に対するパトロールと 取締りを実施します。	○	○
23	祐天寺2丁目2-11 みよし通り入り口、コンビニ エンスストア付近	歩行者、車、自転車などが多い 「とまれ」を無視する自転車やバイ クが多い	継続 グリーンベルトの設置 要望 一時停止の徹 底要望	みどり土木政策 課 目黒警察署	令和7年度実施予定 区画線等の塗り直しを行います。 (キッズゾーン検討会実地調査結果よ り) 当該地はブロック舗装となっているた め、上からグリーンベルト等の施工は困 難です。 交通違反については取締りを実施し ます。	23	祐天寺二丁目2番11号 みよし通り入り口、コンビ ニエンスストア付近	歩行者、車、自転車などが多い 「とまれ」を無視する自転車やバ イクが多い。 グリーンベルトの設置、一時停止 の徹底を要望。	継	2 4	当該地はブロック舗装となっているた め、上からグリーンベルト等の施工は困 難です。 令和7年度に区画線等の塗り直しを行 います。 交通違反の車両に対するパトロールと 取締りを実施します。	○	○
24	五本木1丁目13-12	ゆうてんじ内科の植栽が歩道へ 飛び出ている	新規 植栽を選定していただ くよう交渉要望	土木管理課	植栽剪定するよう指導を行う	24	五本木一丁目13番12号	内科クリニックの植栽が歩道へ 飛び出ている。	新	2	所有者に植栽を剪定するよう指導を行 います。	○	×

報告書記載		対応策等記載	
学校名	上目黒小学校	所属	
記載者		担当者名	
連絡先		連絡先	

通学路危険箇所等報告書兼対策一覧表(令和7年度)

学校・PTA等記載欄				関係機関対応等記載欄		区ウェブサイト公表							
番号	通学路の危険・要注意箇所 (住所等も記載)	通学路の状況・危険内容	新規 継続 備考 (具体的な要望等)	改善要望先	対応策等	番号	通学路の危険・要注意箇所 (住所等も記載)	通学路の状況・危険内容	継続・新規 (凡例)	改善要望先 (凡例)	対応策等(赤字は掲載しない理由)	掲載	地図
25	五本木1丁目9-2付近 五本木児童遊園前	横断歩道があるにもかかわらず、スピードを出している車やバイクが多い、横断歩道に車をとめている	継続	キッズゾーン設置要望 徐行運転や一時停止、違法駐車を取り締まり要望	土木管理課 みどり土木政策課 目黒警察署	25	五本木一丁目9番2号付近 五本木児童遊園前	横断歩道があるにもかかわらず、スピードを出している車やバイクが多い、横断歩道に車をとめている。 キッズゾーン設置、徐行運転や一時停止、違法駐車を取り締まりを要望。	継	2 4	巻き看板を設置しました。 令和7年度に当該地周辺にキッズゾーンの路面標示を整備します。 交通違反の車両に対するパトロールと取締りを実施します。	○	○
26	五本木1丁目9-2から上目黒5丁目-30付近 五本木児童遊園から蛇崩に向かう道	街灯が暗い	新規	街路灯の増設要望	道路公園サービス事務所	26	五本木一丁目9番2号から上目黒5丁目30番付近 五本木児童遊園から蛇崩に向かう道	街灯が暗い。 街路灯の増設要望。	新	2	五本木児童遊園北東出入口から上目黒四丁目17番18号先までについて照度調査を実施します。	○	○
27	五本木1丁目9-2 学校正門から五本木児童遊園	ミラーがないためカーブの視界が悪い	新規	自動車から通学中の児童が見えるよう安全確認のため、ミラー設置要望	道路公園サービス事務所	27	五本木一丁目9番2号 学校正門から五本木児童遊園	ミラーがないためカーブの視界が悪い。 自動車から通学中の児童が見えるよう安全確認のため、カーブミラーの設置を要望。	新	2	現地を確認した結果、車両同士の視認性が悪いことが認められましたので、カーブミラーの設置について検討します。また、路面標示の塗り直しについても検討します。	○	○
28	五本木1丁目40-1 五本木1丁目バス停付近	横断歩道がない	新規	横断歩道の設置及び減速マークの表示、スクールゾーンの路面標示要望	みどり土木政策課 道路公園サービス事務所 目黒警察署	28	五本木一丁目40番1号 五本木1丁目バス停付近	横断歩道がない。 横断歩道の設置、減速マークの新設、スクールゾーンの路面標示を要望。	新	2 4	横断歩道については、現地確認の結果、設置基準に該当しないことが確認されたため、設置を見送ります。また、路面標示を増やすことで他の路面標示等に注意が向かなくなる可能性があるため車面の減速マークの敷設についても見送りますが、既設の路面標示の塗り直しを検討します。関係機関で対応の可否を含め、対応策等について検討します。	○	○
29	五本木1丁目30-6 上目黒小学校とコンビニエンスストアの間	車の交通量が多い	新規	横断歩道の減速マーク表示やスクールゾーンの路面標示要望	みどり土木政策課 目黒警察署	29	五本木一丁目30番6号 上目黒小学校とコンビニエンスストアの間	車の交通量が多い。 横断歩道や減速マーク、スクールゾーンの路面標示の要望。	新	2 4	令和7年度に車への減速対策として、止まれ強調標示の新設と区画線等の塗り直しを行います。またタイヤマーク(横断歩道の予告標示)の塗り直しを行います。	○	○
30	五本木1丁目34-2付近 十字路	登下校時の交通量が多く、他の時間帯に事故もあった	新規	白線と横断歩道のとまれマークの塗り直し要望 バス通りから交差点までグリーンベルト要望	みどり土木政策課 道路公園サービス事務所 目黒警察署	30	五本木一丁目34番2号付近 十字路	登下校時の交通量が多く、他の時間帯に事故もあった。 白線と横断歩道の止まれ標示の塗り直し、グリーンベルトを要望。	新	2 4	グリーンベルト設置について、令和9年度以降順次実施します。 現地確認の結果、「止まれ」の道路標示については、視認性に問題はありませんでしたので塗り直しを見送ります。 白線については塗り直しを検討します。	○	○

通学路危険箇所等報告書兼対策一覧表(令和7年度)

報告書記載	
学校名	上目黒小学校
記載者	
連絡先	

対応策等記載	
所属	
担当者名	
連絡先	

学校・PTA等記載欄					関係機関対応等記載欄		区ウェブサイト公表							
番号	通学路の危険・注意箇所 (住所等も記載)	通学路の状況・危険内容	新規 継続	備考 (具体的な要望等)	改善要望先	対応策等	番号	通学路の危険・注意箇所 (住所等も記載)	通学路の状況・危険内容	継続・新規 (凡例)	改善要望先 (凡例)	対応策等(赤字は掲載しない理由)	掲載	地図
31	五本木1丁目30-10	大きい車の行き来や停車が多い、 自転車スピードを出している	新規	危険スピード落とせ、 などの巻き看板要望	土木管理課	危険状況の確認ができなかったため、 経過観察とする	31	五本木一丁目30番10号	大きい車の行き来や停車が多い、 自転車スピードを出している。 「危険スピード落とせ」などの巻き 看板の設置を要望。	新	2	現地確認を行いました。危険状況の 確認ができなかったため、経過観察と します。	○	○