東山小学校

測定日　平成27年3月4日　　測定器　㈱堀場製作所　PA-1000 Ra
測定時間　11時00分　　再測定器　日立アロカメディカル（株）製TCS-172B
天候　晴れ　　測定単位　μ SV/h

No.	測定場所	測定値	対応
①	第1校庭　南門付近の側溝	0.066	
②	第1校庭　池周辺の倒木置き場	0.041	
③	1年生教室前花壇	0.059	
④	工事フェンス　体育館渡り廊下	0.057	
⑤	スポーツ広場中央	0.048	
⑥	工事フェンス　図工室前	0.043	
⑦	工事フェンス　北校舎非常階段踊り	0.057	
⑧	第1校庭　ふるさと室前	0.06	
⑨	第1校庭　西校舎中央	0.06	
⑩	西校舎　南側百葉箱付近	0.067	
⑪	西校舎　西側雨樋の排水の先端	0.099	平成25年4月5日西校舎の裏側にロープを張り、立ち入り禁止とした。
⑫	北校舎　屋上ポール付近	0.051	
⑬	正門	0.072	
⑭	第1校庭　体育倉庫前	0.055	
⑮	北校舎屋上東側出口	0.061	
⑯	北校舎屋上ドレイン付近	0.052	
⑰	北校舎屋上西側雨樋出口下	0.048	
⑱	西校舎排水溝	0.099	平成25年4月5日西校舎の裏側にロープを張り、立ち入り禁止とした。
⑲	給食室近くの雨樋出口下（ブロック	0.095	周囲を立ち入り禁止措置とし、目黒区教育委員会の指示を受け、平成23年12月26日にコンクリートブロックで2重に塞いだ。
⑳	第1校庭　中央	0.075	



文部科学省

(平成23年度)



文部科学省