

通学路危険箇所等対策実施状況確認表(令和6年度)

| 報告書記載 |        |
|-------|--------|
| 学校名   | 上目黒小学校 |
| 記載者   |        |
| 連絡先   |        |

| 対応策等記載 |  |
|--------|--|
| 所属     |  |
| 担当者名   |  |
| 連絡先    |  |

| 学校・PTA等記載欄 |                                    |   |          |   | 関係機関対応等記載欄                             |   |                        |
|------------|------------------------------------|---|----------|---|--|---|------------------------|
| 番号         | 通学路の危険・要注意箇所<br>(住所等も記載)           | 通学路の状況・危険内容   | 新規<br>継続 | 備考  | 改善要望先                                  | 対応策等  | R7 現時点での対応状況           |
| 1          | 五本木一丁目10番の高架下から五本木一丁目9番と一丁目10番の間の道 | スプレーの落書きが目立ち治安が悪く感じる。街灯がない為、暗くて怖いという声の子供たちからあがっている。不審者情報がある。  | 新規       | (合同点検)落書き、不審者情報がある為パトロールをお願いしたい。街灯の設置を検討していただきたい。 | 道路公園サービス事務所<br>目黒警察署<br>生活安全課<br>道路公園課 | 街路灯は私道のため、設置できません。防犯パトロールについて、最新情報を踏まえ登下校時間帯の警戒活動を強化します。生活安全パトロールについても、最新情報を踏まえた通学路警戒を実施するよう指示しました。 |                        |
| 2          | 祐天二丁目2番11番付近                       | 十字路で優先がわかりづらく、子ども達と自転車がぶつかりそうなのを何度もみている。  | 継続       | (合同点検)車、自転車、キックボードや歩行者に「止まれ」や注意を促すような対策をして欲しい。    | 学校<br>道路公園サービス事務所<br>目黒警察署<br>土木管理課    | 自転車等に注意して通行するよう、学校から安全指導をお願いします。交通違反については取締りを行います。巻き看板は設置場所がないことから対応を見送ります。                         | 区画線の塗り直しを令和7年度に実施しました。 |
| 3          | 五本木一丁目10番のカーブした急勾配の高架下             | 自転車が逆走してテラ通りへ向かって坂を上がってくる。テラ通りからの左車線(線路の下)に車が止まっている時があり、テラ通りからは見えないので、歩行者と自転車がぶつかりそうになりひやっとする。注意喚起の看板が植栽で隠れている。 | 新規       | (合同点検)注意喚起の看板を新しくしてほしい。また、歩行者や自転車への注意喚起の表示を要望したい。 | 土木管理課                                  | 巻き看板を設置しました。  |                        |

通学路危険箇所等対策実施状況確認表(令和6年度)

| 報告書記載 |        |
|-------|--------|
| 学校名   | 上目黒小学校 |
| 記載者   |        |
| 連絡先   |        |

| 対応策等記載 |  |
|--------|--|
| 所属     |  |
| 担当者名   |  |
| 連絡先    |  |

| 学校・PTA等記載欄 |                          |  |          | 関係機関対応等記載欄  |  |   |                                 |
|------------|--------------------------|--|----------|---|--|---|---------------------------------|
| 番号         | 通学路の危険・要注意箇所<br>(住所等も記載) | 通学路の状況・危険内容  | 新規<br>継続 | 備考  | 改善要望先                                  | 対応策等  | R7 現時点での対応状況                    |
| 4          | 上目黒四丁目8番の稲荷坂周辺           | 道路の「止まれ」の文字が薄い。稲荷坂を猛スピードで降りてくる自転車があり、転倒や坂道途中のT字路での衝突を見かけたことがある。救急車の出勤もあり、周辺住人から以前T字路にカーブミラーを設けて欲しいと目黒区に言ったことがあったが、対応されずとのこと。 | 新規       | (合同点検)道路面の「止まれ」の文字や白いラインが薄くなっているため、塗り直しをして欲しい。                                      | 道路公園サービス事務所<br>目黒警察署                   | 外側線の塗り直しを行いました。「止まれ」や白線の再溶着を行います。   | 「止まれ」と白線の塗り直しを行いました。            |
| 5          | 五本木一丁目9番2号 五本木児童遊園前の道    | 横断歩道があるにもかかわらず、スピードを出している車、バイク等を多く見かける。実際事故も起きた。また、公園でボール遊びをしている最中にボールが公園から出て行き、それを子どもが追いかけて道に飛び出している時があり大変危険だと感じる。          | 新規       | (合同点検)キッズゾーンの設置や飛び出し注意の看板・マークの設置を要望したい。   | みどり土木政策課<br>道路公園サービス事務所<br>土木管理課<br>学校 | 令和7年度以降、キッズゾーン等の設置について検討します。五本木児童遊園はボール遊びが禁止となっています児童への指導をお願いします。巻き看板を設置しました。 | 当該地周辺にキッズゾーンの路面標示を令和7年度に設置しました。 |
| 6          | 上目黒四丁目32番と33番間           | 交通量が多い、道が細いが通り抜ける車やトラックが通るため、子どもが壁に沿うように避けたいといけなくて見ていて危ない。また通りを抜けて道路を渡るときも、車の視界に入りづらく、渡ろうとする子どもに気づかず車がスピードを出していることがあり危険。     | 新規       | (合同点検)上目黒4-42から4-32までグリーンベルトの設置を要望したい。交通量が多いので、子どもたちの登校・下校時間に合わせて車両の通行を規制をしていただきたい。 | みどり土木政策課<br>目黒警察署                      | 令和7年度以降、グリーンベルトを設置できるよう検討します。車両の通行規制については見送ります。車両に気を付けて通行するよう安全指導をお願いします。     | 令和7年度に隣接道路にグリーンベルトを新設しました。      |

通学路危険箇所等対策実施状況確認表(令和6年度)

| 報告書記載 |        |
|-------|--------|
| 学校名   | 上目黒小学校 |
| 記載者   |        |
| 連絡先   |        |

| 対応策等記載 |  |
|--------|--|
| 所属     |  |
| 担当者名   |  |
| 連絡先    |  |

| 学校・PTA等記載欄 |  |   |          | 関係機関対応等記載欄                       |   |                                 |   |
|------------|--|---|----------|----------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 番号         | 通学路の危険・要注意箇所<br>(住所等も記載)   | 通学路の状況・危険内容   | 新規<br>継続 | 備考                               | 改善要望先                                     | 対応策等                            | R7 現時点での対応状況  |
| 7          | 五本木一丁目23番1号 田切公園交差点付近  | 登下校時の交通量が多く、バス通りだが道幅が狭く、歩道も白いラインで区切られているだけなので常に注意が必要。バス通りなのに歩道スペースが十分でない。ガードレールがない。 | 継続       | (合同点検)継続してグリーンベルトの設置を要望したい。      | みどり土木政策課                                  | 令和7年度以降、グリーンベルトを設置できるように検討します。  |   |
| 8          | ・目黒税務署前交差点から祐天寺二丁目13番の駅前ロータリー付近(祐天寺駅通り)<br>・祐天寺一丁目24番、26番付近(みよし通り)                           | 電動キックボードがスピードを出していて、危険だと感じる人が多い。  | 継続       | (合同点検)電動キックボードへ引き続き対策の強化をお願いしたい。 | 土木管理課<br>みどり土木政策課<br>道路公園サービス事務所<br>目黒警察署 | 巻き看板を設置しました。電動キックボードの取締りを強化します。 | キッズゾーン巻き看板の新設、自転車ナビマーク、歩行者ストップマーク、区画線、十字・T字マークの塗り直しを令和7年度に実施しました。                     |
| 9          | ・目黒税務署前交差点から祐天寺二丁目13番の駅前ロータリー付近(祐天寺駅通り)<br>・田切公園交差点(上記点検箇所7)から五本木郵便局付近<br>・田切公園交差点から上目黒小学校方面 | 路上駐車がが多く、歩行者が車道側に迂回しなければならない状況が多く見られる。  | 継続       | (合同点検)継続してパトロール強化を要望したい。         | 土木管理課<br>みどり土木政策課<br>道路公園サービス事務所<br>目黒警察署 | 路上駐車の取締りを強化します。                 | 横断歩道、ダイヤモンドマーク、「止まれ」、外側線、停止線、自転車ストップマーク、自転車ナビマーク、T字マークの塗り直し、イメージ狭狭さくの新設を令和7年度に実施しました。 |