

第十一中学校

測定日 平成28年1月21日 測定器

(株)堀場製作所
PA-1000 Radi

測定時間 11時00分

天候 晴れ

単位・ $\mu\text{Sv/}$

No.	測定場所	測定値	No.	測定場所	測定値
①	第1グラウンド 中央部	0.076	⑬	12から1m離れた地点	0.073
②	" 北東隅	0.077	⑭	第3グラウンド 中央部	0.081
③	" 北西隅	0.080	⑮	" 北東隅	0.085
④	" 南東隅	0.074	⑯	" 北西隅	0.085
⑤	" 南西隅	0.086	⑰	" 南東隅	0.095
⑥	" 側溝の排水経路の上	0.050	⑱	" 南西隅	0.084
⑦	第2グラウンド 中央部	0.036	⑲	" 側溝の排水経路の上	0.055
⑧	" 北東隅	0.033	⑳	西門スロープ上	0.069
⑨	" 北西隅	0.051	㉑	西門スロープ下	0.085
⑩	" 南東隅	0.057	㉒	プールと3号館の間(雨樋の排水の先端)	0.142
⑪	" 南西隅	0.051	㉓	22 から1m離れた地点	0.053
⑫	" 体育倉庫裏雨樋下	0.088	㉔	落ち葉バンクの上	0.055



